VISTORIA

#Equipe verde

NEOENERGIA
COELBA

Segurança elétrica

No dia 26/11/23 às 10:40 da manhã foi encontrado na Rua bom Jesus da Lapa Bairro do IAPI em Salvador-BA, fios expostos na caixa de luz de uma moradora do local.

o objetivo dessa vistoria é: resolver a questão desse problema e alertar as pessoas sobre os riscos.

A moradora que não quis se identificar contou que sente medo da fiação "solta", logo atrás do contador. A fiação fica perto do pé de acerola e as crianças do lugar costumam pegar. Ela diz que tem medo de alguma criança levar um choque

Fios expostos na caixa de luz

Rua bom Jesus da Lapa (IAPI)

Imagens: raquele dos santos

O que fazer?

A Coelba, como concessionária de energia elétrica, possui um papel fundamental na prevenção de acidentes relacionados aos fios expostos na caixa de moradores.
Quando se deparar com fios expostos na caixa de luz, ligue para a coelba.

é fundamental que a Coelba oriente os moradores sobre os riscos e a importância de manter os fios elétricos protegidos e em boas condições.
a Coelba deve realizar inspeções periódicas nas instalações elétricas dos moradores, identificando e corrigindo possíveis problemas, como fios desencapados ou mal instalados. Essa medida contribui para evitar acidentes e garantir a segurança. Isso pode envolver o desligamento temporário da energia elétrica, enquanto os reparos são realizados por profissionais qualificados.

Propostas

Entretanto,a Coelba pode estabelecer parcerias com órgãos públicos e instituições locais para promover programas de capacitação e educação voltados para a segurança elétrica. Essas iniciativas podem incluir treinamentos para eletricistas locais e workshops para os moradores sobre o uso seguro da energia elétrica.

Se você identificar alguma atividade insegura ou um acidente relacionado à rede elétrica, entre em contato com a Neoenergia Coelba, ligando para o número 116.

Eficiência energética

Imagem- Ana Beatriz



No dia 29/11/13, na R. Des. José Marciel dos Santos IAPI, em Salvador-BA, foi registrada luz acesa antes das 18:00hr.Objetivo é avisar o uso desnecessário da iluminação, que contribui para o aumento do consumo de energia, resultando em maiores emissões de gases de efeito estufa e no esgotamento dos recursos naturais. Na imagem tirada as lâmpadas não são LED. Utilizar lâmpada LED pode proporcionar uma economia significativa de energia em comparação com as lâmpadas fluorescentes. É importante aproveitar ao máximo a luz natural.

Em conclusão, o desperdício de luz e a falta de eficiência energética são problemas que exigem ações individuais e coletivas. Ao adotar práticas sustentáveis e promover a conscientização sobre o uso adequado da iluminação elétrica, podemos reduzir o desperdício, preservar os recursos naturais e contribuir para um futuro mais sustentável.

Imagem- raquele dos santos

Meio ambiente

No dia 29/11/23 na R.Des.José Marciel dos Santos IAPI, em Salvador-BA, foi registrada perto de uma escola lixos. Objetivo é informar que a presença de lixos nas ruas representa uma ameaça ao meio ambiente

O descarte inadequado de lixo no chão e o mau cheiro resultante causam diversos problemas para o ambiente para a saúde pública. No entanto, existem diversas ações que podem ser tomadas para lidar com a situação uma delas é conscientização da população sobre a importância de descartar corretamente o lixo separando recicláveis dos orgânicos

Portanto, é necessário um esforço conjunto da sociedade, governos e empresas para combater o problema do lixo no chão e o mau cheiro, por meio de medidas como conscientização, infraestrutura adequada e tecnologia sustentáveis.

Obrigado!

#toligadonaenergia

#EscolaHelenaCelestinoMagalhãesEquipeVerde

ESTEFANE LIMA- 9°
RAQUELE DOS SANTOS- 9°
Ana Beatriz- 2° ano